


TEMPS D'INTERVENTION OPERATIONS COURANTES

Atelier mécanique Ville de Chambéry


Code	Code	Désignation	Temps
01	AL001	Contrôle allumage	0,20
01	AL020	Réglage allumage au banc	0,30
01	AL100	Remplacement bougies	0,30
01	AL101	Remplacement faisceau anti-parasites	0,30
01	AL102	Remplacement distributeur allumage	0,30
01	AL103	Remplacement rupteur condensateur	1,00
01	AL104	Remplacement module allumage	1,00
01	CD001	Contrôle, charge batterie	0,20
01	CD002	Contrôle circuit de charge	0,20
01	CD100	Remplacement batterie VL, VU	0,20
01	CD101	Remplacement batterie PL . TP	1,00
01	CD103	Remplacement cosses batterie PL . TP	0,40
01	CD350	Remplacement courroie alternateur	0,40
01	CD800	Tension courroie alternateur	0,10
01	CE120	Remplacement contacteur	0,20
01	CE125	Remplacement centrale clignotante	0,20
01	CH100	Remplacement filtres hydrauliques	0,20
01	CH800	Vidange circuit hydraulique	1,30
01	CH801	Niveau circuit hydraulique	0,20
01	CJ001	Contrôle carburation	0,20
01	CJ080	Contrôle et réglage anti-pollution	0,30
01	CJ090	Contrôle et réglage opacité fumée	0,40
01	CJ100	Remplacement carburateur	1,30
01	CJ101	Rempl joints et membranes carburateur	0,30
01	CJ200	Remplacement cde accélérateur	0,40
01	CJ220	Remplacement cde starter	0,40
01	CJ800	Nettoyage carburateur	1,00
01	CT001	Contrôle technique essence, diesel et électrique	1,00
01	CT002	Visite pollution essence et diesel	1,00
01	CT003	Contrôle technique diesel	1,00
01	CT006	Contre visite visuel	1,00
01	CT007	Contre visite	1,00
01	CT010	Contrôle banc de freinage	0,40
01	CT020	Contrôle plaque à jeux	0,30
01	DA800	Essai sur route	0,50
01	DA812	Forfait nettoyage complet et contrôle des niveaux	2,00
01	DT001	Contrôle jeu direction	0,20
01	DT100	Remplacement rotule direction (VL-VU)	1,30
01	DT120	Rempl rotules barre d'accouplement	2,00
01	DT130	Remplacement barre de direction	1,30
01	DT200	Remplacement kit pivot direction	10,00
01	DT230	Rempl soufflet crémaillère direction	1,40
01	DT800	Vidange + filtre circuit assistance direction	1,00
01	EP001	Vérification niveaux VL - VU	0,15
01	EP002	Vérification niveaux PL	0,30



TEMPS D'INTERVENTION OPERATIONS COURANTES

Atelier mécanique Ville de Chambéry

Code	Code	Désignation	Temps
01	EP100	Remplacement filtre à huile	0,20
01	EP110	Remplacement filtre à air	0,20
01	EP120	Remplacement filtre à essence	0,20
01	EP130	Remplacement filtre gasoil	0,30
01	EP140	Remplacement filtre direction assistée	0,20
01	EP160	Remplacement filtre déssiccateur	0,20
01	EP800	Vidange moteur VL - VU	0,20
01	EP801	Vidange moteur scooter, tondeuse et spé...	0,30
01	EP802	Vidange moteur PL - TP	0,40
01	EP810	Vidange boîte vitesse VL, VU	0,30
01	EP815	Vidange boîte vitesse PL	0,40
01	EP820	Vidange pont AR	0,30
01	EP825	Vidange réducteurs	1,00
01	EP830	Vidange boîte transfert	0,30
01	EP835	Vidange BV automatique	0,40
01	EP850	Nettoyage filtre à air	0,20
01	EP880	Graissage complet	0,50
01	ES010	Réglage des phares	0,30
01	ES420	Remplacement plaque immatriculation	0,20
01	FR001	Contrôle plaquettes de frein VL-VU	0,20
01	FR002	Contrôle plaquettes frein PL	0,50
01	FR010	Contrôle dépoussiérage freins AR	2,00
01	FR012	Contrôle dépoussiérage freins AR (PL)	3,00
01	FR050	Réglage freins	0,50
01	FR060	Réglage frein à main	0,20
01	FR100	Remplacement plaquettes de frein VL - VU	1,00
01	FR110	Remplacement plaquettes de frein PL	2,00
01	FR150	Rempl disques plaquettes AV (VL-VU)	1,20
01	FR250	Remplacement flexibles frein AV	1,00
01	FR300	Remplacement kit freins AR (VL-VU)	2,00
01	FR310	Remplacement mâchoires frein AR	2,00
01	FR320	Rempl mâchoires freins AR (PL)	8,00
01	FR330	Remplacement cyls roue AR (VL-VU)	2,00
01	FR340	Remplacement cyls de roue AR (PL)	6,00
01	FR360	Remplacement levier de frein AV	2,00
01	FR361	Remplacement levier de frein AR	2,00
01	FR450	Remplacement maître cylindre de frein	1,30
01	FR460	Remplacement répartiteur frein AR	1,30
01	FR800	Purge circuit de frein	0,20
01	pc861	Dépose balisage réflectorisant	10,00
01	PN100	Remplacement pneu VL VU	0,20
01	PN110	Remplacement pneu PL	0,30
01	PN500	Réparation pneu tubless VL - VU	0,20
01	PN510	Réparation pneu avec chambre VL - VU	0,20
01	PN520	Réparation pneu PL	0,40



TEMPS D'INTERVENTION OPERATIONS COURANTES

Atelier mécanique Ville de Chambéry

Code	Code	Désignation	Temps
01	PN530	Réparation pneu engins spéciaux	0,40
01	PN830	Equilibrage roue VL - VU	0,20
01	PN831	Equilibrage roue spécifique	0,30
01	PN850	Retourné pneu sur jante VL - VU	0,20
01	PN860	Permutation des roues	0,20
01	PN870	Montage roues neige	0,20
01	PN875	Démontage roues neige	0,15
01	SP100	Remplacement marche pied AR - BOM	0,30
01	SP110	Remplacement joint porte AR - BOM	2,00
01	SP120	Remplacement glissières fouloir BOM	3,00
01	ST001	Contrôle suspension	0,20
01	ST002	Contrôle jeux train AV	0,30
01	ST010	Contrôle géométrie train AV	1,00
01	ST020	Réglage parallélisme roue AV (VL-VU)	0,40
01	ST021	Réglage parrallélisme roue AV (PL)	1,00
01	VM001	Contrôle banc de freinage PL	1,00
01	VM010	Contrôle plaque à jeux	0,40
01	VM800	Visite mines PL	1,20
01	VM801	Visite mines BUS	1,20